




警報器焦げ発生場所調査現場

○羽島市

・ブロワ取り付け場所





・屋外コンセント



○警報器プラグ刃に異常があるものは、屋外コンセントの内部金具が変色している。

・警報器



○警報器コンセントソケット部に焦げがあるものは、ブロワプラグ刃の変色がある。

・ブロワコンセント

